

長野原町による大同特殊鋼(株)の鉄鋼スラグを含む 砕石を使用した工事箇所について

大同特殊鋼(株)より排出された鉄鋼スラグを含む砕石について、環境基準を超えていることが判明した問題で、長野原町では町が事業主体である工事について使用調査を行ってまいりました。その結果、下記(表①)の工事において使用が判明しましたのでお知らせいたします。

調査方法

- ・ 工事における品質規格証明書等による調査
- ・ 建設業者への聞き取り調査
- ・ 大同特殊鋼(株)の出荷記録調査

表①

事業主体	契約年度	工事名	地区	現在の状況	備考
長野原町	24	東部簡易水道配水管布設工事 (県道川原畑大戸線)	川原湯	被覆状態	今後撤去する
	16-25	長野原浄化センター建設工事	長野原	被覆状態	試験結果報告書により基準値以内のものを使用していることを確認済

お問い合わせ先 長野原町役場 (調査全般) 町民生活課 0279-82-2246
(工事関連) 上下水道課 0279-82-3025

なお、参考として、国が事業主体となっている工事箇所で、有害物質の含有量等について分析試験等を行った結果、基準値を超過するなどして撤去の対応を行っているものは、下記(表②)のとおりとなっております(県が事業主体となっている工事については、基準値を超過する箇所はありません)。

表②

事業主体	契約年度	工事名	地区	現在の状況
国土交通省	10	長野原(久々戸)地区防災ダム工事	長野原	撤去済み
	10	下田残土置場整備工事	林	撤去作業中
	11	H11下田仮設道路工事	林	撤去作業中
	12	H12八ッ場ダム管内維持工事	与喜屋	撤去済み
	20	付替国道145号(中村地区)改良工事	横壁	撤去済み
	23	H23大沢地区代替地他整備工事	川原湯	撤去済み
	24	H24上湯原地区代替地他整備工事	川原湯	撤去済み
	25	H25温井沢流路工外工事	川原畑	撤去済み

お問い合わせ先 国土交通省八ッ場ダム工事事務所 事業計画課 0279-82-2311