

## 10.自動観測システム点検・補修・安全対策他作業写真



白岩沢地区  
現地観測局C5

2025年2月6日

電源バッテリー材料検  
収状況



白岩沢地区  
現地観測局C5

2025年2月6日

電源バッテリー交換作  
業状況



白岩沢地区  
現地観測局C5

2025年2月6日

電源バッテリー交換完  
了後



勝沼地区  
地下水位計HB-371-2  
大気圧計  
2024年10月31日

大気圧計材料検収状況




勝沼地区  
地下水位計HB-371-2  
大気圧計  
2024年10月31日

大気圧計エラー確認状況




勝沼地区  
地下水位計HB-371-2  
大気圧計  
2024年10月31日

大気圧計設置状況




白岩沢地区  
縦型伸縮計  
YB-209-1  
2025年5月8日

中継局配線状況




白岩沢地区  
縦型伸縮計  
YB-209-1  
2025年5月8日

中継局配線状況



白岩沢地区  
縦型伸縮計  
YB-209-1  
2025年5月8日

計器接続端子状況




白岩沢地区  
縦型伸縮計  
YB-209-1  
2025年5月8日

自動観測システム通信不通状況(点検前)



白岩沢地区  
縦型伸縮計  
YB-209-1  
2025年5月8日

中継局点検状況



白岩沢地区  
縦型伸縮計  
YB-209-1  
2025年5月8日

自動観測システム通信状況(点検後)




ダムサイト  
地下水位計  
B-2  
2024年11月1日

材料検収



ダムサイト  
地下水位計  
B-2  
2024年11月1日

安全対策実施状況  
(法肩部)



ダムサイト  
地下水位計  
B-2  
2024年11月1日

安全対策実施状況  
(法肩部)




ダムサイト  
地下水位計  
B-2  
2024年11月1日

安全対策実施状況  
(小段部)



ダムサイト  
地下水位計  
B-2  
2024年11月1日

安全対策実施状況  
(小段部)



ダムサイト  
地下水位計  
B-2  
2024年11月1日

安全対策実施状況  
(小段部)